

はじめにお読みください。

- 1、 **本ソフトはADCMT6166専用ソフトです。**
本ソフトを動作させるにあたり、下記の機器、環境が必要です。
 - (1) 6166 と 7461A
 - (2) USBまたはGPIBのインタフェース環境
 - ・USBを使用する場合：弊社ADC計測器USBドライバ(Ver. 2.3.0以上)がインストールされている必要があります。
 - ・GPIBを使用する場合：National Instruments 社製のGPIBインタフェースがインストールされている必要があります。
(NI-488.2 ドライバソフトウェア インタフェースファイル：Niglobal.bas, Vbib-32.bas が動作する環境)
- 2、 **動作環境(弊社で動作確認を行った環境)**
OS: WindowsXP Professional
言語・ソフト: Microsoft Office Excel Visual Basic for Applications (Excel2000, Excel2007)
GPIB ハードウェア: National Instruments 社製 NI GPIB-USB-HS
- 3、 **配布**
本ソフトは取扱説明書に記載するサンプル・プログラムとして開発したものです。
本ソフトの全部もしくは一部を複製、解析または改変することは自由ですが、
それによる成果物は無償配布とします。
- 4、 **サポート**
本ソフトの動作、および本ソフトの改変はサポート対象外となっております。
また本ソフトを使用することによって発生した直接的、間接的もしくは、波及効果による損害、
データ・プログラムその他無体財産に対する損害、使用利益および得べかりし利益の喪失等に対して
弊社は一切責任を負わないものとします。