

はじめにお読みください。

1. 本ソフトはADCMT3100専用ソフトです。

本ソフトを動作させるにあたり、下記の機器、環境が必要です。

(1) 3100

(2) USBまたはGPIBのインタフェース環境

- ・ USBを使用する場合：弊社ADC計測器USBドライバ（32bit版 Ver. 3.3.0以上、64bit版 Ver.1.2.0）がインストールされている必要があります。
- ・ GPIBを使用する場合：National Instruments 社製のGPIBインタフェースがインストールされている必要があります。

2. 動作環境（弊社で動作確認を行った環境）

OS：Windows8 以降

言語・ソフト：Microsoft Office Excel Visual Basic for Applications（Excel2010 32bit/64bit 以降）

GPIB ハードウェア: National Instruments 社製 NI GPIB-USB-HS

3. 配布

本ソフトは取扱説明書に記載するサンプル・プログラムとして開発したものです。

本ソフトの全部もしくは一部を複製、解析または改変することは自由ですが、

それによる成果物は無償配布とします。

4. サポート

本ソフトの動作、および本ソフトの改変はサポート対象外となっております。

また本ソフトを使用することによって発生した直接的、間接的もしくは、波及効果による損害、

データ・プログラムその他無体財産に対する損害、使用利益および得べかりし利益の喪失等に対して

弊社は一切責任を負わないものとします。
