

1. 本ソフトはADCMT 7481専用ソフトです。

本ソフトを動作させるにあたり、下記の機器、環境が必要です。

(1) 7481

(2) USBまたはGPIBのインタフェース環境

・ USBを使用する場合：弊社ADC計測器USBドライバ（32bit版 Ver. 3.5.0以降、64bit版 Ver. 1.5.0以降）がインストールされていること。

・ GPIBを使用する場合：National Instruments 社製のGPIBインタフェースがインストールされていること。

（NI-488.2 ドライバソフトウェア インタフェースファイル：Niglobal.bas, Vbib-32.bas が動作する環境）

(3) Microsoft Excel（32bit版）

2. 動作環境（弊社で動作確認を行った環境）

OS：Windows 10

言語・ソフト：Microsoft Office Excel Visual Basic for Applications（32bit版 Excel 2016）

3. 配布

本ソフトは取扱説明書に記載するサンプル・プログラムとして開発したものです。

本ソフトの全部もしくは一部を複製、解析または改変することは自由ですが、

それによる成果物は無償配布とします。

4. サポート

本ソフトの動作、および本ソフトの改変はサポート対象外となっております。

また本ソフトを使用することによって発生した直接的、間接的もしくは、波及効果による損害、データ・プログラムその他無体財産に対する損害、使用利益および得べかりし利益の喪失等に対して弊社は一切責任を負わないものとします。